

---

# **IMPORTANT**

## **RAPPEL DE PRODUIT**

---

**Date d'affichage : 21 mars 2025**

DGP180Z	Gencod : 0088381886819
DGP180RT	Gencod : 0088381886772
191A79-9	Gencod : 0088381558501
191A80-4	Gencod : 3240890932310
191W59-7	Gencod : 0088381585347
191W58-9	Gencod : 0088381585330



Soucieux de votre sécurité, nous vous informons que la pompe à graisse ci-dessus peut présenter une défaillance technique :

### **DYSFONCTIONNEMENT DU FLEXIBLE**

Pour cela, nous procédons à un rappel de ces produits.

Merci de votre compréhension.

---

**INFORMATIONS auprès de l'accueil de votre magasin Ou**  
**Au 01 60 94 64 32 et par e-mail : [rappel.produit@makita.fr](mailto:rappel.produit@makita.fr)**